

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Наводняване на пътното платно във връзка с проблеми на отводнителните окопи на път III-8001 в с. Калотина преди мост над река Нишава

На електронната поща на **Европейски център за транспортни политики (ЕЦТП)** е получен сигнал относно идентифициран проблем в обхвата на път III-8001 в с. Калотина преди мост над река Нишава. Видно от приложения снимков материал става ясно, че земните окопи водят водата към място където няма водосток, като реално тя няма на къде да се оттече. Наклоните на окопите би следвало да са насочени в посока към реката и да са заустени в нея. В момента окопите не са заустени никъде и поради тази причина се получават тези водни задръжки, което води до наводняване на пътното платно.

Снимков материал:

	
<p>Точно месторождение на участъка с идентифициран проблем И: 284957.00 м и С: 4764966.00 м. Координатна система BGS2005, кадастрални координати</p>	<p>Снимки получени на електронната поща на ЕЦТП</p>
	

Снимки получени на електронната поща на ЕЦТП	На това изображение ясно се вижда степента на наводняване на пътното платно
	
Тук също може да се види степента на наводняване	Снимки получени на електронната поща на ЕЦТП

Изпратен е сигнал съдържащ същите констатации до управителния съвет и председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за взема не отношение по изложения сигнал. Сигнала съдържа искане за извършване на проверка, както и искане за това да бъдат правилно изградени отводнителните съоръжения, така че не се наводнява платното и да не се компрометира конструкцията на новоизградения участък от републикански път III-8001.

Екипът на ЕЦТП е на мнение, че задържането на вода върху пътното платно представлява риск не само от увреждане на инфраструктурата, но също така съставлява и сериозен проблем за пътната безопасност.

**ЕКИП на ЕЦТП
2021 г.**